


维修和更新、改造工程验收备案表

工程名称：福大院宿舍10幢

组织单位（盖章）：



工程竣工验收申请

区物业主管部门：

我公司负责的警州路号福院宿舍小区 堵漏修缮
工程已按照与 业主 签订的《施工合同》的要求，
于2020年1月18日全部完工，并按照相关法律法规及行业
规定的要求对工程质量自检合格，具备竣工验收的条件，现
提出申请进行竣工验收。并承诺提交的相关材料真实、合法、
准确、完整，不存在任何虚假、隐瞒、误导，如有违反，愿
承担由此引起的一切法律责任。

法人代表签名：罗清明

联系电话：13979869006

申请单位：(盖章)

2021 年 1 月 15 日



维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	吉安市香榭里10栋二单元外墙堵漏修缮工程		工程地点	赣州东路2号市委大院宿舍10栋	
开工日期	2022年1月8日	竣工日期	2022年1月18日	验收日期	2022年1月15日
施工单位	江西明隆建筑装饰工程有限公司	工程造价 (预算)	17820 元	工程造价 (决算)	17820 元
工程施工以及企业自验收情况	修缮工作已完成一年，业主未发现漏水，维修合格。				
参加验收单位	验收组成员签名			联系电话	
	姓名	职务			
物业公司	陈拓			13576602112	
业主代表	颜茜			1370966196	
业主委员会					
社 区	周水	副主任		13979680883	
街 道	匡世平	物业市		5222420	
区物管部门	叶玲				
市住建局 主管部门					

<p>验收 结论</p>	<p>经验收，该工程符合《施工合同》的各项要求，同意验收备案。</p>
<p>业主委员会（物业服务企业、业主）意见</p>	<p>验收人：陈拓. 验收合格 颜董. 验收合格.</p> <p style="text-align: right;">(盖章) 2021年1月15日</p>
<p>社区街道意见</p>	<p>验收人：周小玉 验收合格</p>   <p style="text-align: right;">(盖章) 2021年1月15日</p>
<p>区物业管理主管部门意见</p>	<p>验收人：马涛 验收合格。 单位负责人：朱红莉</p>  <p style="text-align: right;">(盖章) 2021年1月15日</p>
<p>市住建局主管部门意见</p>	<p> </p>